

173

112-B-13

2878

Форма № 4

№№ кол. 223

Сеть: Канализации

Улица

Smolice

№№ заказа

Год 19

г. Вильнюс

Чертеж колодца

М 1:25; 1:50

Отметки

П Р И В Я З К А

Крышки	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.51	105.56	105.56	105.71	

ЧКОН.
корпус 14

Smolice g. ne

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды нет

Наличие газа нет

Год строительства 1959

Вход

Выход

Подкл. № 1

Подкл. №

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

200

кер

200

кер.

200

кер

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Объект

Инв. №

Нач. произв. груп.

Рук спец. бригады

Дата

Исполнитель

Чертил

Проверил

60.5.14

Войтун

Войтун