

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. () <u>181</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kliniky</u> (Gatvė)		<u>112-B-13</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duotai m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		110,27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0,05	110,22	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	259 x 105	2,83	107,44	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 2,57 Apačia 2,57	107,70	
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 2,57 Apačia 2,57	107,70	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>112-B-13</u>	
Sudarė	<u>Elmantis Mirkas</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>198.9 m. 09. mėn. 19. d.</u> (parašas) (pavardė)
198.9 m. 09. mėn. 19. d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)	