

181

2878

112 - В - 13

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД



Колодец № 82-231

Город Вильнюс

Улица Антаныкис

Лето №


19 62 г.

Чертеж колодца
М. 1:50
по Н.А.

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
109.64	107.44	107.70

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун					
Год стронт.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект 2238				
		Инв. №	Гл. геодезист		Чертеж	
			Рук. группы			Данные
		Дата	Исполнитель	В.С.	Детали	
			Чертил			
		24.12.62	Проверил			