

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 143/51

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

3912

Дело № 1127

1961 г.

112-B-13


Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
III. 72	III. 51	III. 45	III. 78	

П Р И В Я З К А

ул. Клинику



ул. В. Грибо

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер

Т Р У Б

Крышка чугунная

Вход

Выход

Подкл. № 1

Подкл. №

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

Стены бет.

150

керам.

150

керам.

100

керам.

Дно бет.

Институт проектирования промышленного
строительства

Сектор изысканий

Скобы 4

Объект Районная котельная в Антоколь

Наличие воды

Инв. №

Нач. сектора

Яненас

Л. Р. Г.

Наличие газа

Рук. группы

Леонавичюс

Исполнитель

Станкайтис

Год строительства

Дата

Копировал

Томкевичене

1961. III. 27

проверил

Бинките