

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 182/71

Город Вильнюс

Улица Антикамино



Дело №

1962 г.

Чертеж колодца

М 1:50

По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.80	105.44	105.43	105.48	

П Р И В Я З К А

ЗКЖ

Прен. к м.т. Солн.



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 6 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	куп		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

27.IV.52

Иоганс

Доме

Дарулис