

226

3912

112 - В - 13

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 76

Город Вильнюс

Улица Ленинский

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.09	107.76	107.70		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 4

Наличие воды —

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кпр.	150	кпр.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2260

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

23.04.61 г.