

227

3912

M2-B-13

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 77

Город Вильнюс

Улица Салмо


Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.23	107.98	107.96		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2260

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

23.04.61 г.

