

231

3912

112-В-13


Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 81

Город ВильнюсУлица Кеиниш


Дело №

19 61 г.Чертеж колодца  
М 1:25

## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 110.30 | 107.98  | 107.96   | 107.98   |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы - У

Наличие воды —

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 150   | кер.   | 150   | кер.   | 100      | чуг.   |          |        |

Институт проектирования городского и сельского  
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

23.04.61г.

Чертил

Проверил

БогачБарнсРанса