

2878 112-B-13

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД



Колодец № 73

Город Вильнюс

Улица Анжакальни

Лето №

1962 г.

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
107.65	104.25	104.59

Ул. Анжакальни

П Р И В Я З К А

ЗКН

Клн. Солнц

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 100$		$d =$	Новый
Стены	Кирлич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон.	Подкл.	$d =$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун 6 шт		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год строит.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

27. IV. 62

Иогне

Роме

Даруме