

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 16-72



Город Вильнюс

Улица Антикальнио

Дело №

19.62 г.

Чертеж колодца
М 1:50
По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.09	106.60	106.59	106.64	

П Р И В Я З К А

ул. Антикальнио



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп-бет.

Дно кирп-бет.

Скобы 5 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер	150	Кер	100	жур		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

26.IV.62

Иогис

Даме

Дарулис