

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 14 81/1



Город Вильнюс

Улица Анжакельно

Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.45	107.03	107.01		

П Р И В Я З К А

ул. Анжакельно

ЗКЖ
Киньск. Союзница

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25.11.62

Учен
Дане
Даруше