



|                                       |                  |                   |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| F. Kanalizacija Nr. ( 22 ) 42 KORTELĖ |                  | 112-B-14          |
| (Irenginio pavadinimas)               | (abrisė) (plane) | Planšeto nomenkl. |
|                                       | Vidinis          | Žolyno            |
| (Irenginio pastatymo metai)           | (Miestas)        | (Gatvė)           |

ŠULINIO PIŪVIAI :  
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Astumas nuo dangčio | Altiudės |
|-------------|----------|--------------|---------------------|----------|
| Dangtis     | bet.     | 620          |                     | 118,40   |
| Žemė        | anfekt.  |              |                     |          |
| Sienos      | bet.     |              |                     |          |
| Dugnas      | bet.     | 1,00         |                     |          |

Lipynės . nera . . . . .  
(Medžiaga, kiekis)  
Ar yra vandens? nera ..  
Ar yra dujų? .. nera ...

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ  
INSTITUTAS

Objekto Nr. 1453/2478

Sudarė [parašas] (pavardė)

Patikrino [parašas] (pavardė)

1972 m. VI. . . mėn. 23 d.  
(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

|       |      |     |        |       |        |
|-------|------|-----|--------|-------|--------|
| Nr. 1 | bet. | 100 | Viršus | -0,98 | 117,42 |
| Nr. 2 | ker. | 150 | Apačia |       |        |
| Nr. 3 |      |     | Viršus | -1,00 | 117,40 |
| Nr. 4 |      |     | Apačia |       |        |
| Nr. 5 |      |     | Viršus |       |        |
| Nr. 6 |      |     | Apačia |       |        |
| Nr. 7 |      |     | Viršus |       |        |
|       |      |     | Apačia |       |        |