

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 11/103



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

2887

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
119.41	117.43	117.42	117.41	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кг	150	кр	100	гг		
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы Жел. 3	Объект трамвайный путь							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Яценас		Яценас		
Наличие газа		Рук. группы		Сарычев		Сарычев		
Год строительства 19	Дата XII - 1960	Исполнитель						
		Чертил						
		Проверил		Монотерус		Монотерус		