

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 9/214



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

2887

Дело №


1960г.

Чертеж колодца
М 1:25

Отметки

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
119.46	117.97	117.96		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Вход

Выход

Подкл. №

Подкл. №

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

Стены кирп.

150

кер.

150

кер.

Дно бет.

Институт проектирования промышленного
строительства

Сектор изысканий

Скобы железн. 2

Объект тролейбусный парк

Наличие воды —

Инв. №

Нач. сектора

Яненас

Наличие газа —

Исполнитель

Сарычев

Год строительства

Дата

Чертил

Рудолебич

Проверил

Сприндене

Резина

Фрук 7201