

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 42 53



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

2887

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
119.55	117.36	117.39	117.37	

П Р И В Я З К А



вн. корпус

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы не вст. 3

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	150	кер.		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект тран. парк

Инв. №	Гл. геодезист		
	Рук. группы	Исполнитель	Чертил
Дата	Исполнитель	Саргисев	агу
	Чертил	Леонидович	агу
11-1960	Проверил		