

KF (valymo įrenginys)
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Pragiedrulių g.
(Gatvė)

KORTELE Nr. 82
77/32 - 0003
2885/112-B-8
(Planšetės moneklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis



Horizontalinis



MG
Statomas



Pavadi-nimas		Medžia-ga	Diamet-ras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	
Dangtis		PVC	1900			139.98	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė								
Sienos		PVC					Ar yra vandens? Yra	
Dugnas		PVC	1900				Ar yra dujų	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			Pastabos	
				Apačia	0.52	139.46		
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	0.82	139.16		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				

UAB "Geo group"

Sudarė	(parašas)	V.Bilinskas
Patikrino	(parašas)	(pavardė)

2015.08.31
(Įrenginio tyrinėjimo data)