

ФЕК. КАНАЛИЗАЦИЯ

Nr. (9) 233 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Вильнюс

Антокольнюо

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ³ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		lyg.	650		109.63	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	109.63	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Paatabos
Dugnas		bet.	1000	2.12	107.51	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 41-3/2088-2
	Nr. 2	ker.	150	Apačia	2.22	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia	2.22	
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
						Sudarė <u>Beut-Bočkov</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Muy</u> (parašas) (pavardė)
						1983 m. ... X.11. ... mėn. 30 d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)