

Fel. Kanalizac.

Šulinio

Nr. () 71 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Žolyno
(Gatvė)

112-B-9

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$$x = 6064701,38$$

$$y = 584778,18$$

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	300		107,30	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				107,30	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dūgnas	PVC	315	2.00	105,30	Pastabos
Vandensiai	Nr. 1	PE	250	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 2	PE	250	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 91-2-23.151

Sudarė [Signature] [Signature]
(parašas) (pavardė)

Petikirčio [Signature] [Signature]
(parašas) (pavardė)

2008 m. mėn. d.

(Irenginio tyrinėjimo data)