

KF

Šulinio

Nr. (2) 165^a KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Vileišio

3839 12-C-11

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		96.16	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	96.16	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dūgnas	bet.	1000	3.93	92.23	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker. 150	Viršus Apačia 4.10	92.06	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.3.3147. Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė) 1976 m. ... V!!! ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Ker. 150	Viršus Apačia 4.10	92.06	
	Nr. 3	Ket. 150	Viršus Apačia 2.98	93.18	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		