

3839 112-с-11

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 171

Город

Вильнюс


Улица

Айтамаляе 50

Дело №

1962 г.


Разрез по А-А

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
96.70	95.23	95.12	95.23	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная деревянная

Стены кирпич бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы нет 1 шт.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	асб.ч.	150	асб.ч.	100	чуг.	—	—

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

11.1.1962

100000 10.10.

Договор № 11.11.

Выводов В.А.