

3839 112-с-11

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 181

Город Вильнюс


Улица Литаканоне

Дело №

1962 г.



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
98.53	97.23	96.75		



О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.		Т р у б						
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	0,15 x x 0,25	дерево	150	доб. уст.	—	—	—	—
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 2280							
Наличие воды	отстойник	Инв. №	Гл. геодезист		Вильнюс	10.1.1962		
Наличие газа			Рук. группы			Денис П. П.		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Васильев В. А.				
		Чертил						
		Проверил						