

197

3839 112-с-11

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

187

Город

Вильнюс

Улица

Айтакальня 50

Дело №

19 62 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
101.85	97.58	97.56	99.23	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы куг. 9 шт.

Наличие воды -

Наличие газа -

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	Кер.	300	Кер.	150	Кер.	-	-

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

15.1.1962.

1009 мс 10.10.
Домик П.П.
Восведет В.А.

Разрез по А-А

Чертеж колодца
М 1:25