

KF

25

3839-112-с-11

(институт электроградим)

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

43

Город


Vilnius

Улица

Vileišio

Дело №


19 62 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
94.37	91.80	91.79	91.84	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы ссб. 5 шт.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	ker	150	ker	100	ker	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

10.1.1962

100гис 10.10

100гис 11.11

Восстанов В.А.