~~3939~~ 112-с-11

Институт электрографии

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ~~31~~ 51 | Город Vilnius | Улица Vileišio | Дело № | 19 62 г.

Разрез по А-А

Чертеж колодца
М 1:25





Отметки

Крышка	Лотка у входа 3	Лотка у выхода 2	Труб подкл. № 1	Труб подкл. №
95.70	92.10	92.06	92.08	

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп~~ бет.

Дно ~~кирп.~~ бет.

Скобы стальные 6 шт. liepynis 6

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

ТРУБ

Вход 3 диам.	Вход 3 матер.	Выход 2 диам.	Выход 2 матер.	Подкл. № 1 диам.	Подкл. № 1 матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.
150	ker	150	ker	100	ker		

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №			
	Гл. геодезист		Ноффке Ю.Ю.
	Рук. группы		Дагис Л.П.
	Исполнитель		Воеводов В.А.
Дата 10.I.1961г.	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000