

<u>K. Kolektoris</u> kameros (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. () <u>3</u> KORTELE			
<u>Vilnius</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>112-C-11</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Vamzdžiai					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>1.0</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>94,32</u>	Ar yra vandens?
Žemė			<u>0.02</u>	<u>94,32</u>	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>B. 94,30</u>
Dūgnas	bet.	<u>2.50x8.50</u>			
Nr. 1	<u>bet</u>	<u>1250</u>	Viršus Apačia	<u>4,58</u> <u>89,74</u>	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr. 2	<u>bet</u>	<u>1250</u>	Viršus Apačia	<u>4,58</u> <u>89,74</u>	Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-3-10292</u>
Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u>
Nr. 5			Viršus Apačia		(parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u>
Nr. 7			Viršus Apačia		(parašas) (pavardė)
					2001 m. ... <u>07</u> ... mėn. <u>3</u> d.
					(Inginio tyrinėjimo data)