

<u>K. Kolkoris</u> kameros (Komunikacija) (Inginio pavadinimas) <u>Vilnius</u> <u>Vileišio</u> (Miestas) (Gatvė)		Nr. () <u>3</u> KORTELE <u>112-C-11</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Maitmens duoti m) A B		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 1.0 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		94,32	Ar yra vandens?
Žemė			0.02	94,32	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos B. 94,30
Dūgnas	bet.	2.50x0.80			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1250	Viršus Apačia	4,58 89,74
	Nr. 2	bet	1250	Viršus Apačia	4,58 89,74
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-3-10292 Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 2001 m. ... 07. mėn. 3 d. (Inginio tyrinėjimo data)