

<u>VAN DENTIERIO</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>41</u> KORTELE	
<u>VILNIAUS</u> (Miestas)		<u>ANTAKALNIO</u> (Gatvė)		<u>112-C-1</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIOVIAI (Maitinys duoti m)

(0.00)

(0.50)

2

1

(0.80)

2

(0.42)

(0.00)

1.50

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		98.89	
Žemė				0.00	98.89	Ar yra vandens? <u>4.19</u>
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	150x0.30	2.02	96.87	Pastabos <u>neveikia</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ketus</u>	<u>50</u>	Viršus Apačia	176 97.13	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-10.00</u> ...
	Nr. 2	<u>plien</u>	<u>25</u>	Viršus Apačia	176 97.13	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė		(parašas) (pavardė)		Patikrino (parašas) (pavardė)		
1977 m.		...				
						(Įrenginio tyrinėjimo data)