

-87-

211

ITI Nr. 91^d



K. Kuleckas šulinio
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Vileišio
(Miestas) (Gatvė)

Nr. () 91 KORTELĖ
M2-C-11
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		95,15	Ar yra vandens?
Remė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	0,8			
Vandens	Nr. 1	plyt 1,1x0,6	Viršus		
			Apačia	530	89,85
	Nr. 2	plyt 1,1x0,6	Viršus		
			Apačia	530	89,85
	Nr. 3		Viršus		AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
			Apačia		Fillialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4		Viršus		Objekto Nr. 01-2-10202
Vandens	Nr. 5		Apačia		Sudarė <u>Ant Rukonys</u>
			Viršus		(parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Apačia		Patikrino <u>Ant Rukonys</u>
			Viršus		(parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Apačia		2001 m. P. 7... mėn. 3. d.
			Viršus		(Irenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		