

- 88 -

ITI Nr. 91^d

K. kolektorius
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinio
(Inginio pavadinimas)
Vileišio
(Gatvė)



Nr. () 92 KORTELE

112-C-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		94,61	
Remė			0,00	94,61	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1,00			Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plyt 0,6x1,2	Viršus Apačia 4,76	89,85	
	Nr. 2	plyt 0,6x1,2	Viršus Apačia 4,76	89,85	
	Nr. 3		Viršus Apačia		AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4		Viršus Apačia		Objekto Nr. 01.7.10202
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus Apačia		2001 m. 07. mėn. 3. d. (Inginio tyrinėjimo data)