

94

3839 112-с-11

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 104

Город Вильнюс

Улица Антакальнэ 60

Дело №

1962 г.



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
102.28	98.08	98.06	—	—



О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная $\phi = 65$	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №		
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп бет.	300	Кер.	300	Кер.	—	—	—	—	
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
Скобы <i>лугун. 8 шт.</i>	Объект 2280								
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Вильнюс</i>		<i>100910.10.</i>			
Наличие газа —		Рук. группы				<i>Данис А. П.</i>			
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				<i>Вильнюс В. В.</i>			
		Чертил							
	<i>16.7.62</i>	Проверил							