

KF

826

ITI Nr. 91

KF

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Vilčišio

(Gatvė)

Nr. (16) 926

KORTELE


3839 112-C-11

(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIOVIAI (Matmenys duotų m)


A-B (0.0)

(1.00)




Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	650		96.47	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	96.47	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.00x4.00	4.23	92.24	Pastabos
Vamzdučiai	Nr. 1	glt.	150	Viršus 1.90	94.57
	Nr. 2	pln.	150	Viršus 2.08	94.39
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 11-31-344.1
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1986 m. ... r. ... mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)