

<u>VANDENTIEKIO</u>		kameros		Nr. () <u>846</u> KORTELE		
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>112-C-11</u>		
<u>VILNIUS</u>		(Miestas)		(Planšeto nomenklatura)		
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)						
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kopijos</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650	<u>96.50</u>	<u>96.50</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>96.50</u>	<u>96.50</u>	Ar yra dujų?
Sienos		bet.		<u>93.95</u>	<u>93.95</u>	Pastaba <u>H.A. = 96.51</u>
Dūgnas		bet.	<u>1.80</u>	<u>2.55</u>	<u>94.40</u>	<u>ypa. indikata</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ketus</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.10</u>	<u>94.40</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>ketus</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.10</u>	<u>94.40</u>	
	Nr. 3	<u>ketus</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.10</u>	<u>94.40</u>	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
					Objekto Nr. <u>16-18580</u>	
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
					197 <u>8</u> m. mėn. <u>23</u> d.	
					(Įrenginio tyrinėjimo data)	