

3839 112-с-12

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 72

Город Вильнюс

Улица Антокашкене 64

Дело №


1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. № 4
102.44	98.39	98.37	99.99	100.16

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы чугун. 8 шт.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	Кер.	300	Кер.	200	Кер.	200	Кер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

16.7.1962

100гис 10.10.

20гис Л. П.

Васильев В. А.