



Fekalinė k. Šulinio Nr. 43 ^c KORTELĖ		112-C-12
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšetų nomenklatūra)
2003	Vilnius	Siūlo LKA
(Šul. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		112,08	met. 4
Žemė					(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens? —
Dugnas	bet.	1000	1,40	110,68	Ar yra dujų —
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGEODEZJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Objektas
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė <i>A. K.</i>
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2003.08.11.
				Apačia	
					(kortelės sudarymo data)