


Kortelė Nr.() 77

112-C-12
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRI RIŠIMO SCHEMA

Vertikalisierung



Horizontal analysis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės met.3
Dangtis		KET	650	—		107.06	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0.00		107.06	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		BET	1500	2.09		104.97	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	KER	200	Viršus			Objektas: 01-2-12906 Sudarė  I.Valančius (parašas) (pavardė) Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė) 2008 m. 01 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	2.19	104.87	
	Nr.2	KER	200	Viršus			
				Apačia	2.21	104.85	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.01	105.05	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			