

EXANALIZACIJA

(Komunikacija)

Šulinio
(Ircginio pavadinimas)

Nr. (KFA) 6 KORTELŽ

VILNĖ

(Miestas)

ŽIRMIŅŲ

(Gatvė)




112-C-13

(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVLAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



X 6063504,99

Y 583680,58

Pavadinimas	Modžingo	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynas
Dangtis	kct.	300		110,09	(Modžinga, klojis)
Žemė					Ar yra vanduo?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dūgnas	PVC	315	0,98	109,11	Pastaba PUSCIN SISTEMA - L19507
Vandens	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačio 1,12	108,97
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačio 1,12	108,97
	Nr. 3			Viršus Apačio	
	Nr. 4			Viršus Apačio	
	Nr. 5			Viršus Apačio	
	Nr. 6			Viršus Apačio	
	Nr. 7			Viršus Apačio	
Objekto Nr 20-2217					
Sudarė					P. Klimanskas (parašas) (pavardė)
Patikrino					P. Klimanskas (parašas) (pavardė)
2016 m. 10 mėn. 13 d.					
(Ircginio tyrimo data)					