

4

65 ITI Nr. 91

Vandentiekis Kamera Nr. (2) 101^a KORTELE

(Komunikacija) (Inžiniero pavadinimas)

Vilnius Kankrių 3941 112-C-16

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Papptai</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>Špyž.</u>	<u>650</u>		<u>106,45</u> <u>106,46</u>	
Žemė			<u>0,00</u>	<u>106,45</u>	Ar yra vandens? <u>Yra</u>
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>2,06 x 198</u>	<u>2,58</u>	<u>103,87</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Špyž.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 2,08</u> <u>Apačia 104,37</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/2826</u> Sudarė <u>Štomp Benčikaitis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Alkis</u> (parašas) (pavardė) 1983 m. <u>Sausis</u> mėn. 7 d. (Inžiniero tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>Špyž.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia 104,37</u>	
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	

2