

<u>Fek. kan.</u>		<u>Šulinio</u>		<u>Nr. () 179</u>		<u>KORTELE</u>	
<u>(Komunikacija)</u>		<u>(Inginio pavadinimas)</u>					
<u>Vilnius</u>		<u>Minties</u>		<u>112 - C - 2</u>			
<u>(Miestas)</u>		<u>(Gatvė)</u>		<u>(Planšeto nomenklatura)</u>			
<u>ŠULINIO PLOVIAI</u> (Matavimai) m				<u>PRIMŲIA PREŽINYS</u>			

Vertikalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		108.93	(Medžiaga, kiekis)
Zemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.0	1.08	107.85	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	p/s	200	Viršus Apačia 1.24	107.69	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>7.03.17</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Petikrino <u>M. Navickas</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>97</u> m. <u>02</u> mėn. <u>20</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	p/s	200	Viršus Apačia 1.25	107.68	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		