

3833 112-с-3

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>222</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крантинес</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:50

Разрез по А-А

93.83

91.06

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
93.83	90.88	90.85		

П Р И В Я З К А

Координирован

$x = 414.77$

$y = 450.15$

1.0

A

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход 1		Выход 2		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	$d = 65$	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		300	кер.	300	кер.	—	—	—	—
Дно кирп. бет.									
Скобы сн. 6 шт.									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

Инв. № _____

Дата 12.11.1962

Гл. геодезист _____

Рук. группы _____

Исполнитель _____

Чертил _____

Проверил _____

Институт проектирование городского строительства

Объект 2280

Отдел изысканий

40210 10.10.

Доме 11.11.

Воеводов В.В.