



3836 1/2-с-3

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>121</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крантинес</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50 Разрез по А-А  94.74 90.85		О т м е т к и							
		Лотка		Трубы		П Р И В Я З К А <u>Координирован</u> $x = 373.43$ $y = 431.02$			
		Крышка	у входа 1	у выхода 2	подкл. №			подкл. №	
		94.74	90.76	90.74	—	—			
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>ст. 8 мм</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19 _____		Т Р У Б							
		Вход 1		Выход 2		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		300	кер.	300	кер.	—	—	—	—
Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий			
Объект <u>2280</u>									
Инв. № _____ Дата <u>12 II. 1962</u>		Гл. геодезист				Рук. группы		+00000 10.10.	
		Исполнитель				Дополн. 1.17			
Год строительства 19 _____		Чертил						Проверил	
		Проверил		Проверил					