

E. Kanalizacija šulinio
(Komunikacija) (Inžiniero pavadinimas)
Vilnius Krantinės
(Miestas) (Gatvė)


Nr. () 225 KORTELE

112-C-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



X 24778,30
Y 30631,33

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>11</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>96,85</u>	Ar yra vandens?
Demė			<u>0,00</u>	<u>96,85</u>	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>kanalizacijos</u> ... <u>... dangtis neatidaro</u>
Dugnas	bet.	<u>1,00</u>	<u>6,00</u>	<u>90,85</u>	
Vandensiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>600</u>	Viršus Apačia <u>6,21</u>	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Fillalas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>600</u>	Viršus Apačia <u>6,21</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	Objekto Nr. <u>01-2-10200</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <u>Leok. Kuntovskij</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					2001 m. <u>27</u> mėn. <u>3</u> d. (Inžiniero tyrinėjimo data)