

~~3836~~ 112-0-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 52

Город Вильнюс

Улица Крайтиниса 77


Дело №

1962 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
96.33	93.15	93.14	93.49	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы стальные 6 шт.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	бетон	250	бетон	150	керам.	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель
	Чертил	Проверил	8.5.1962		

