

3833 112-С-3

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>42</u> 82	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кривичес</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.		
Разрез по А-А. Чертеж колодца М 1:50 95.41 91.63 91.60		О т м е т к и					
		Лотка		Труба		ПРИВЯЗКА <u>Координирован</u> $x = 579.89$ $y = 525.67$	
Крышка	у входа-1	у выхода-2	подкл. №	подкл. №			
95.41	91.48	91.47	—	—			
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная $d=65$ Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>сб. 4 шт.</u> Наличие воды _____ Наличие газа _____ Год строительства 19 _____			Т Р У Б				
			Вход - 1		Выход - 2		Подкл. №
диам.		матер.		диам.		матер.	
300		кер.		300		кер.	
Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Подпись 10.10.		
Дата	Исполнитель		Чертил		Подпись 11.11.		
12.11.62г.	Проверил		Вильнюс -		Вильнюс В.А.		