

51

3833 112-е-3

Форма 54 г

19

Канализация

Колодец № 131

Город

Вильнюс

Улица



Крачтинес

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца  
М 1:50

Разрез по А-А



О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
|        |         |          |          |          |

П Р И В Я З К А Координирован

X = 537.83

Y = 508.87

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы сср. 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

| Вход - 1 |        | Выход - 2 |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам.    | матер. | диам.     | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 300      | Кер.   | 300       | Кер.   | —        | —      | —        | —      |

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

20.11.62г.

Проверил

11.11.62

Надпись 10.10.

Должность 11.11.

Вильнюс В.А.