

3911 112-с-4

113

№№ кол. 153	Сеть: Канализации	Улица Трамвай	№№ дела	Год 195	г. Вильнюс																						
Чертеж колодца М 1		О т м е т к и		П Р И В Я З К А																							
		Крышка	Лотка		Труб																						
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																					
		105.45	102.50	102.47																							
		О П И С А Н И Е																									
		Т Р У Б																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300</td> <td>бет.</td> <td>300</td> <td>бет.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	300	бет.	300	бет.		
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																					
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																				
300	бет.	300	бет.																								
Состояние колодца и матер.		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																									
Крышка чугунная		Объект																									
Стены кирп. бет.		Инв. №																									
Дно кирп. бет.		Нач. произв. груп.																									
Скобы 5		Рук. спец. бригады																									
Наличие воды нет		Исполнитель																									
Наличие газа нет		Дата																									
Год строительства 19 59		Чертил																									
		Проверил																									

