

3836 112-с-7

(Институт электроградостр.)

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 122

Город Вильнюс

Улица Крайнее



Дело №

1962 г.

Разрез по А-А

Чертеж колодца
М 1:25

95.85




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
95.85 и.и.и. IX-1971	91.27	91.25	94.00	

П Р И В Я З К А

ул. Крайнее



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы стальной 5 шт.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер.	150	Кер.	асб.	150	—	—

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

1000ис 10.10.

Дачис Л.П.

Васильев В.А.