

KF

221

~~3839~~ 112-C-7 (институт электрографии)

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 1



Город Vilnius

Улица Vileišio

Дело №

1962 г.


Разрез по А-А

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
93.95	91.42	91.38		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход 1		Выход 2		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	150	ker.	150	ker.	—	—	—	—
Скобы	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 2280							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Ваша		100010-10		
Год строительства 19		Рук. группы				Доме Л. П.		
	Дата	Исполнитель		Ваша		Васильков В. А.		
		Чертил						
	10.5.1962	Проверил						