

231

3839 112-С-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

H

Город


Vilnius

Улица

Vilniaus

Дело №

1962 г.




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.18	92.26	92.20		

П Р И В Я З К А

4 MG



1 MG

(Исходящий проект)

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы сетка из
железа 9 см.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	ker	150	ker	—	—	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

10.7.1962

400 кв. м. 10.10

Домаш. Л. П.

Восстанов. В. А.