

232

3839-112-С-7

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

12

Город

Vilnius

Улица

Vileišio


Дело №

19 62 г.

## О т м е т к и

| Крышка | Лотка     |            | Т р у б    |          |
|--------|-----------|------------|------------|----------|
|        | у входа 1 | у выхода 2 | подкл. № 3 | подкл. № |
| 95.73  | 92.09     | 92.07      | 92.21      |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *соединительные 5 шт.*

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход 1 |        | Выход 2 |        | Подкл. № 3 |        | Подкл. № |        |
|--------|--------|---------|--------|------------|--------|----------|--------|
| диам.  | матер. | диам.   | матер. | диам.      | матер. | диам.    | матер. |
| 150    | ker    | 150     | ker    | 100        | ker    | —        | —      |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Нодис 10.10.

Далис Л.П.

Розоводов В.А.

