

3836 112-С-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 51

Город Вишньос

Улица Краптивис 77

Дело №


1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
93.28	91.61	91.59		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы отсутствуют

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
750	бетон	750	бетон	—	—	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

8.1.1962

Кодис 10.10.

Датис 1.11.

Воеводс В.А.